

Lavage Automatique de la Vaisselle


avec les produits de la gamme Liquides

1



Mettre la machine en remplissage.

2



Vérifier le niveau des produits.

3



Vérifier le bon fonctionnement des doseurs.

4



Éliminer les déchets. Dérochage.

5



Mettre la vaisselle en panier et la rincer avant le passage en machine.

6




Passer en machine.

7



Effectuer un contrôle visuel avant rangement.

8



Stocker la vaisselle dans un endroit propre, sec et aéré.



- Port de gants recommandé pour remplacer les bidons vides.
- Contrôler les températures :
 - pré-lavage : 40°C
 - lavage : 60°C
 - rinçage : 80 à 90°C
 - pré-rinçage : 70°C
- Contrôler régulièrement le niveau de sel dans l'adoucisseur.
- Trier la vaisselle par catégorie
- Passer les verres, si possible, en début de cycle de lavage.